



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

SCHEDATURA DELLO STATO ATTUALE: SPAZI URBANI


RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA: ing. Giovanni Campo

PROGETTISTA: dott. arch. Matteo Masconale

03



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione tattile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o stretta che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Inadeguata e/o Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	
1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	
1	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	
1	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	
1	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
1	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	
1	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
1	24	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
1	27	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	28	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
1	33	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	34	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	35	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	Nessun elemento di avviso per ciechi sull'inizio della sosta.
1	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Il cartello potrebbe essere efficacemente riposizionato a ridosso del fabbricato.
1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
1	38	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patite per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rinnovabile che genera impedimento o Strettezza che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
1	39	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	42	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	43	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	44	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	45	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	46	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	47	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		6	8	28	3	5	5	0	1	0	0	77	4





COMUNE DI
 POVEGLIANO
 VERONESE
 PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2023

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 3

RILEVATORE
 Matteo Masconale

DATA RILIEVO
 2/17/2023



Via Morgagni, 24
 37135 VERONA (VR)
 tel / fax +39 045 8250176
 m.masconale@archiworld.it
 matteo.masconale@archiworldpec.it
 P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 4
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 77

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note
Lungo il percorso abbiamo la presenza di gradini o rampe troppo ripide.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Sono presenti sporadici punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

1 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239





COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239





COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 6

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239





**COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE**
 PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**
CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 7

RILEVATORE
 Matteo Masconale

DATA RILIEVO
 2/17/2023



Via Morgagni, 24
 37135 VERONA (VR)
 tel / fax +39 045 8250176
 m.masconale@archiworld.it
 matteo.masconale@archiworldpec.it
 P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 8

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Pavimentazione scassinata e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera	Strettezza che impedisce il transito	Impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o malfunzionamento segnaletica acustica	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	10	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mancata connessione ai percorsi contermini
2	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Manovra in angolo complessa.
2	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	I bidoni di raccolta differenziata vengono posizionati sul marciapiede determinando una strettoia.
2	16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	I bidoni di raccolta differenziata vengono posizionati sul marciapiede determinando una strettoia.
2	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	20	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	21	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Il plateatico del bar e la collocazione di fioriere è di ostacolo al passaggio. Potrebbe essere risolto ampliando il marciapiede occupando l'area con zebraure sino all'attraversamento pedonale.
2	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	23	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	26	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	27	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	29	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	30	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	31	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patite per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
2	32	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	33	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	34	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	36	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	37	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	38	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	39	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	32	1	
2	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	
2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
2	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
2	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	
2	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
2	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
2	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
2		11	10	32	10	9	3	0	1	0	0	97	1	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/1/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?
Stalli riservati a disabili n° 1
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 97

1.2 - Note
I parcheggi riservati ai disabili sono inferiori agli standard.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?
No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)
No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%
SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?
No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?
No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?
No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. Sono presenti punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?
SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?
Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

3.6 - Note
Lungo il percorso abbiamo la presenza di gradini o rampe troppo ripide.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?
No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?
SI

4.3 - Note
Sono presenti punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?
Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

2 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 6

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239


VIA POMPEI - VIA CROCETTA

Via Pompei, imbocco di via Crocetta, Piazza IV Novembre

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	tratte per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rinovibile che genera impedimento o	Strettola che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	
3	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
3	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
3	12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
3	23	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	24	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	26	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
3	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3	1	20	5	0	1	0	2	0	0	0	51	1	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?
Stalli riservati a disabili n° 1
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 51
1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?
SI
2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)
SI
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%
SI
2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?
SI
2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
SI
2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?
SI
2.8 - Note
La superficie pavimentale presenta alcune aree limitate con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI
3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?
SI
3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
SI
3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?
Non pertinente
3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente
3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?
SI
4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?
SI
4.3 - Note
5—VARIE
5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
Non pertinente
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?
Non pertinente
5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI
5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

3 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 6

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

2/17/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

VIA BELVEDERE - VIA PIAVE

Via Belvedere, via Piave

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

4 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	tratte per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rinovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	11	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
4	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	13	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Interruzione della connessione pedonale al marciapiede della strada confluyente.
4	14	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
4	15	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Sosta non regolamentata e definita che fa da ostacolo ai pedoni.
4	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		1	3	16	7	3	2	0	2	0	0	3	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

4 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 3

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Sono presenti sporadici punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede. In particolare nel marciapiede di connessione tra via Piave e via Balladaro.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

4 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

4 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239


VIA BALLADORO

Via Balladoro, via Cristoforo Colombo

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda		N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione tattile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rinnovabile che genera impedimento o Strettezza che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
5	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
5	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
5	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
5	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
5	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
5	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
5	10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
5	11	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
5	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
5	13	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	
5	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
5	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
5	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
5		4	0	9	10	1	3	0	5	0	6	0	





COMUNE DI
 POVEGLIANO
 VERONESE
 PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A. 2023

CUP: E89I22000650006

Fase 1

SCHEDA RILIEVO SPAZI URBANI

SCHEDA N°

5 / 2

RILEVATORE
 Matteo Masconale

DATA RILIEVO
 6/5/2023



Via Morgagni, 24
 37135 VERONA (VR)
 tel / fax +39 045 8250176
 m.masconale@archiworld.it
 matteo.masconale@archiworldspec.it
 P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 6

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239


SISTEMA SCUOLE MANZONI

Via Cristoforo Colombo

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

6 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/19/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patte per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o Strettezza che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
6	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
6	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	40	0	
6	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	1	
6	6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
6	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
6	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	44	0	
6	13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	70	0	
6	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	15	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
6		5	0	11	10	0	0	2	0	0	170	1	



1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 1

Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 170

1.2 - Note

I parcheggi attuali destinati a persone con disabilità sono inferiori agli standard di legge. La grande area parcheggio di cui all'unità 13 è priva di delimitazioni di sosta e la sua capacità è stimata in 70 unità.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

6 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/19/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

6 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/19/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

6 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/19/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239


**VIA CROCETTA - VIA R. SANZIO -
PARCHETTO BONFANTE**

Via Crocetta, via Raffaello Sanzio

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patte per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rinnovabile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletori acustici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
7	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
7	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
7	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	
7	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	9	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
7	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
7	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
7	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	17	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
7	19	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	20	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	21	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
7	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	
7	25	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	26	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7		2	0	6	8	6	6	0	5	0	64	2	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 2
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 64

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. Sono presenti punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Sono presenti punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO


5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

8 PARCO BALLADORO

Via Fratelli Rosselli, via Piave



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Pavimentazione fessurata per crepe	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rinnovabile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletica acustica	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
8	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
8	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Panchine inadeguate per altezza della seduta.
8	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Panchine inadeguate per altezza della seduta.
8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Panchine inadeguate per altezza della seduta.
8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Panchine inadeguate per altezza della seduta.
8	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2	1	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?
Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 0

1.2 - Note
I porcheggi che offrono servizio al parco sono già conteggiati nella scheda relativa a via Fratelli Rosselli di cui fanno parte.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?
SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)
SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%
SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?
No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?
No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?
Non pertinente

2.8 - Note
L'intera area parco è caratterizzata da vialetti in terra battuta e ghiaia, non adatti alla percorrenza di utenti con disabilità motorie.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?
No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?
Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?
SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?
SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
Non pertinente

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?
Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
No

5.4 - Note
Le panchine del parco presentano un errore comune riguardante l'altezza del piano di seduta che risulta nettamente inferiore agli standard e scomodo per utenti con difficoltà motorie.





COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

8 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 4


RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

VIA FRATELLI ROSSELLI - VIA PA- CE - VIA R. LEVI MONTALCINI

Via Fratelli Rosselli, via Pace, via Minzoni, via Aldo Moro, via
Primo Maggio, via Rita Levi Montalcini, Via Maria Montessori

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Pattine per ciechi Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Va allargato percorso pavimentato per accessibilità di persone con disabilità motoria sino nei pressi della struttura di arrampicata dei bambini
9	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Lampia zona ciclopedonale a raso con la strada non ha alcuna limitazione delimitazione
9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	
9	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
9	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Larghezza marciapiede inferiore a metro e cinquanta si suggerisce il posizionamento di Archetti di protezione verso i parcheggi per contenere possibile caduta di persone non vedenti e disabili con carrozzina
9	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Bisogna dare più spazio ai pedoni tramite potatura della siepe. Si suggerisce anche l'introduzione di qualche archetto di delimitazione verso Strada
9	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
9	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
9	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	20	0	0	0	1	0	0	0	0	8	2	
9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	
9	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
9	23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Le panchine risultano inaccessibili da persone con disabilità motorie, non c'è lo spazio pavimentato in affiancamento.



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patite per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rinnovabile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Inadeguata e/o Assenza o malfunzionamento segnaletica acustici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
9	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	
9	26	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
9	27	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
9	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
9	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
9	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
9	32	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	33	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
9	36	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	37	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
9	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	
9	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
9	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	42	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	43	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
9		4	2	17	9	2	1	1	1	0	145	8	



1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 8

Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 145

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

9 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 6

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 7

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 8

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 9

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO


5/25/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

AREA PARCO SORGIVA GIOIA

Via Giulio Verne, via Emilio Salgari



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/22/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Presenza di buche o di sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o	Presenza di rimovibile che genera impedimento o	Presenza di Strada che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletica acustica	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
10	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
10	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Le panchine non sono raggiungibili da persone in sedia a rotelle. Non sono presenti adeguati spazi per l'affiancamento delle medesime alle panche.
10	7	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
10	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
10	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	11	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12	0	
10	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	1	1	11	1	6	1	0	2	0	0	20	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/22/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 20

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi.



3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Sono presenti delle barriere per impedire l'accesso a moto e auto nei passaggi pedonali esclusivi. La loro configurazione impedisce anche a utenti in sedia a rotelle un agevole passaggio.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/22/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/22/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/22/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239


AREA PARCHETTO BO

Via Gioacchino Rossini, via Vincenzo Belli, via Gaetano Donizetti, via Antonio Vivaldi

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

11 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patite per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rinnovabile che genera impedimento o Strettola che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletori acustici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
11	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	
11	15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	16	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	17	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	18	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	19	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	20	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	22	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	23	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
11	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
11	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	26	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
11	27	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
11	28	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
11	29	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
11		12	0	15	16	4	5	0	1	0	15	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

11 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 15

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata. Sono presenti sporadici punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Sono presenti delle barriere per impedire l'accesso a moto e auto nei passaggi pedonali esclusivi. La loro configurazione impedisce anche a utenti in sedia a rotelle un agevole passaggio.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note
Le panchine presentano danneggiamenti e/o non sono raggiungibili tramite percorsi pavimentati. Esse non presentano inoltre degli spazi pavimentati laterali tali da poter ospitare una sedia a rotelle.



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

11 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I2200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

11 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°


11 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

12 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione tattile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
12	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
12	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
12	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
12	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
12	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Ostacolo fisico dato dalle vetture in sosta non regolare
12	10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Ostacolo fisico dato dalle vetture in sosta non regolare
12	11	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
12	12	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
12	13	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
12	14	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
12	15	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
12	16	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
12	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
12	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
12	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
12	20	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
12	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12	1	1	1	10	16	8	5	0	12	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

12 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0

Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 0

1.2 - Note

La sosta in quest'area avviene su spazi non regolamentati né disegnati da apposita segnaletica.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Sono presenti danneggiamenti delle superfici di raccordo tra strada e marciapiede che determinano la presenza di gradini e avvallamenti.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Le vetture in sosta irregolare determinano uno dei maggiori elementi di impedimento per i pedoni che vengono costretti a impegnare il centro della carreggiata.

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note

La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammassamenti tali da renderla inadeguata. Sono presenti sporadici punti con strettoie o impedimenti che non permettono una percorrenza semplice e sicura sul marciapiede.



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

12 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

12 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione tattile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
13	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Questo attraversamento pedonale che apparentemente conduce in via Balladoro in realtà non porta da nessuna parte in quanto ci si ferma contro il muro di recinzione dell'ampio parcheggio
13	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
13	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
13	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Parco urbano privo di ogni percorso pavimentato adeguato a persone con disabilità -à motoria o sensoriale. Le panchine sono isolate nel prato e non accessibili a persone con disabilità motoria o sensoriale.
13	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Estesa area promiscua con parcheggi e a raso con il piano stradale, non adeguatamente delimitata e segnalata.
13	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
13	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
13	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
13	9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
13	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	12	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
13		5	0	4	5	2	2	0	3	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 0

1.2 - Note

Non vi sono stalli di sosta tracciati con segnaletica, le auto che sporadicamente si trovano parcheggiate in strada sfruttano semplicemente l'ampiezza delle carreggiate.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di connessioni e antisdrucchiole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Lungo il percorso abbiamo la presenza di gradini o rampe troppo ripide. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammassamenti tali da renderla inadeguata.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note





COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

14 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di scansioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione patibile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
14	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
14	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
14	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
14	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	Le auto impropriamente in sosta costituiscono ostacolo
14	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
14	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
14	9	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	Auto impropriamente parcheggiate costituiscono ostacolo.
14	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	11	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
14	12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
14	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
14	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
14	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
14	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	20	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
14	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	23	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
14	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	27	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
14	28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	30	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
14	31	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
14	32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
14	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
14	34	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
14	35	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
14	36	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
14	37	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
14	38	0	0	1	0	0	0	0	0	15	0	
14		4	3	18	16	7	10	0	6	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

14 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 15

1.2 - Note

Le vetture in sosta irregolare determinano un elemento di impedimento per i pedoni che vengono costretti a impegnare il centro della carreggiata.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. La superficie pavimentale presenta aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Lungo il percorso abbiamo la presenza di gradini o rampe troppo ripide.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note





COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

14 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

14 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

14 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

15 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	tattile per ciechi Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o stretta che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	inadeguata e/o Assenza o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
15	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Allargamento piano di affiancamento per carrozzine
15	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	7	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
15	8	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	9	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	12	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	13	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
15	14	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
15	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	50	0	
15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
15	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
15	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
15	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	26	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	I residenti lasciano in strada il bidoncino della raccolta rifiuti determinando un intralcio e un restringimento del marciapiede
15	27	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	29	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
15	30	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	31	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
15	32	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
15	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
15	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

15 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda		N° criticità rilevata										Posti auto totali		Posti auto riservati a persone disabili		Annotazioni di campagna
		Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Absenza o errori nella pavimentazione tactile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o stretta che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Dalimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Inadeguata e/o Assenza o malfunzionamento segnaletori acustici	Illuminazione pubblica insufficiente							
15	38	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	39	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15		9	0	24	19	4	4	0	0	78	0					



1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?
Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 78

1.2 - Note
I parcheggi riservati ai disabili sono inferiori agli standard.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?
No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)
No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%
SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?
No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?
No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?
No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. La superficie pavimentale presenta alcune aree con irregolarità e ammaloramenti tali da renderla inadeguata. La larghezza dei marciapiedi non è sempre adeguata.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?
Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?
Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?
No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?
SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?
Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E89I2200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

15 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°


15 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

15 / 6

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

15 / 6

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

VIA UNITÀ D'ITALIA

Via Unità d'Italia, via Caduti di Nassirya

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

16 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione	Patte per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per	Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
16	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
16	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	La collocazione dei bidoni di raccolta differenziata restringe troppo il marciapiede impedendo il passaggio.
16	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	
16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2	
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1	
16	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
16	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	1	
16	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
16	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	28	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
16	29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		1	0	17	4	1	1	0	2	0	0	165	4	



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

16 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 4
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 165

1.2 - Note
I parcheggi riservati ai disabili sono inferiori agli standard.

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
Lungo il tragitto nel parco pubblico, troviamo un fondo in terra battuta e ghiaia che non è adeguato per utenti con disabilità.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E89I2200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

16 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

16 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°


16 / 5

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89122000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

17 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° critica rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione tattile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o Strettezza che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletica acustica	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
17	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
17	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
17	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Attraversamento sul ponte pericoloso anche per utenti normodotati.
17	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
17	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Assenza di qualsiasi spazio dedicato ai pedoni e alle utenze deboli in generale.
17	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Assenza di definizione di spazi dedicati alla pedonalità e alle utenze deboli.
17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	
17	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
17	9	0	0	0	1	0	0	1	0	36	0	
17	1	1	0	6	0	0	0	6	0	41	1	



1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 1
Stalli di sosta complessivi presenti in area n° 41

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?

Non pertinente

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
L'intero tragitto è privo di zona pedonale segnalata e adeguatamente pavimentata. Nel tratto di attraversamento del ponticello il passaggio è talmente stretto da essere pericoloso anche per utenti normodotati.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

17 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

17 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239


VIA TARTARO - CIMITERO

Via Vò, via Tartaro

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

18 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239

N° scheda	N° criticità rilevata	Presenza di gradino o di sconnessioni maggiori di 2cm	Presenza di rampa troppo ripida	Assenza o errori nella pavimentazione tattile per ciechi	Pavimentazione sconnessa e/o inadeguata al transito per Ostacolo fisso e/o rimovibile che genera impedimento o strettoia che genera impedimento o pericolo	Altezza minima inferiore a 210cm	Delimitazione tra aree pedonali e aree con veicoli	Assenza o inadeguata e/o malfunzionamento segnaletici	Illuminazione pubblica insufficiente	Posti auto totali	Posti auto riservati a persone disabili	Annotazioni di campagna
18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
18	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
18	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
18	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
18	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Non vi è alcuna definizione degli spazi dedicati ai pedoni.
18	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Non vi è alcuna definizione degli spazi dedicati ai pedoni.
18		0	1	3	0	0	0	4	0	0	0	





COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E8912200650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°
18 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239

1 - PARCHEGGI

1.1 - Qual è il numero di stalli di sosta riservati e disabili e degli stalli di sosta totali rilevati nell'area appartenente alla presente scheda?

Stalli riservati a disabili n° 0
Stalli di sosta complessivi presenti in area n°

1.2 - Note

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
Il problema più comune riscontrato nei percorsi riguarda l'assenza di segnaletica tattile per ciechi. Il tratto di percorso della via Tartaro tra il ponticello e Piazza IV Novembre è privo di aree pedonali dedicate e/o delimitate.

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2023

CUP: E8912200650006

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°


18 / 3

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldspec.it
P. I.V.A. 02890690239



COMUNE DI
POVEGLIANO
VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2023**

CUP: E89I22000650006

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

18 / 4

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
6/5/2023



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
m.masconale@archiworld.it
matteo.masconale@archiworldpec.it
P. I.V.A. 02890690239